

BMW 2er Active Tourer - ab 2014

Unsere Nr.: H0596

Frage 1 - Kunststofftasche an der Fahrerseite

H0596-PLA



Verfügbar

Mit Kunststoffeinsatz auf der
Fahrerseite



Kunststoffeinsatz wurde
ausgesetzt

H0596-PLANO



Verfügbar

Keine Kunststoffeinsatz auf
der Fahrerseite



NÄCHSTE SEITE



Frage 2 - Rücksitze Positionierung

H0596-SEBK

Verfügbar 

Rücksitze so weit wie möglich
nach hinten zurück-
geschoben



H0596-SEFW

Verfügbar 

Rücksitze so weit wie möglich
nach vorne geschoben



H0596-SEFIX

Verfügbar 

Rücksitze nicht schieben



Die Rücksitze muss in
der geneigt Position sein

